

Screw Shaft Dia. & Lead Combination

Standard Ball Screw (For Transfer)

		Lead (mm)													
		1.5	2	2.5	4	5	6	8	10	15	16	20	25	32	40
Screw shaft dia. (mm)	8	E	E Y W		E Y	Y		Y							
	10		E Y	E Y W	E Y W	Y			E Y W y						
	12		E	E	E Y W	E		Y	E Y W y			E			
	15		E		E	E Y W			E Y W y	E		Y W	E Y W		
	16										E			Y W	
	20				E	E Y W			E F Y W				E F Y W y		Y W
	25					E F Y W y			E F Y W			E	E F Y W y		
	28						Y								
	32					E			E Y					Y	
	36								Y			Y			
	40								Y			Y			Y

GE series: E GY series: Y GW series: W
FE series: F GY high load series: y

Standard Ball Screw (For Positioning)

		Lead (mm)																			
		1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	15	16	20	25	30	32	40	50	60	64
Screw shaft dia. (mm)	φ6	D						H													
	φ8	D	G P	G P D			G			H											
	φ10			G P D	G P		G			G											
	φ12			G P D		D	G P	G P		G				G		H					
	φ14						D														
	φ15			G P			G P	G P		G		G		G H	H			H			
	φ16												G				H				
	φ20						G P	G P		G F				G F H		H		H		H	
	φ25							G F		G F				G	G F H				H		
	φ32							G		G											H

GG series: G GP series: P HG series: H
FG series: F DP series: D